



Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus

A32 TORINO – BARDONECCHIA

ORDINANZA N. 34 – 2024

Documento Autorizzativo emesso ai sensi del D.Lgs 30/04/1992, n. 285 Nuovo Codice della Strada e del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada

SITAF S.p.A.

Concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già ANAS) per la costruzione, esercizio e gestione dell'Autostrada A32 Torino – Bardonecchia e sue pertinenze, in forza della “Convenzione Unica del 22.12.2009, integrata e resa esecutiva con Atto di recepimento delle prescrizioni CIPE del 12.11.2010” e successivo Atto Aggiuntivo sottoscritto digitalmente in data 22 febbraio 2018, reso esecutivo mediante la sua registrazione alla Corte dei Conti in data 23 Aprile 2018

considerato

che occorre effettuare la sostituzione del giunto di dilatazione sul viadotto S. Valeriano tra le pk 21+000 e 19+350 in direzione Torino;

autorizza

dal 25/06/2024 al 06/08/2024

i seguenti provvedimenti restrittivi sul traffico in conformità alle prescrizioni richiamate nel D.M. 10/07/2002;

- *Chiusura totale della carreggiata in direzione Torino tra la p.k. 21+250 (varco di scambio) e 19+130 (varco di rientro);*
- *Consequente istituzione di doppio senso di circolazione nella carreggiata in direzione Bardonecchia, comportante:*
 - **Parzializzazione della corsia di sorpasso in direzione Bardonecchia tra la pk 18+700 e 21+300, per consentirne l'utilizzo della corsia di marcia al flusso veicolare diretto verso**

Direzione e Coordinamento: ASTM S.p.A.

Sede Legale e Uffici Amministrativi: Via San Giuliano, 2 – 10059 Susa (TO) – Tel. 0039 0122.62.16.21 (r.a.) – PEC: sitaf@legalmail.it
Direzione d'Esercizio A32 Torino-Bardonecchia - Via Torino 127 - 10059 Susa (TO) - Tel. 0039 0122.62.17.66 - email: a32.autofrejus@sitaf.it
Direzione d'Esercizio T4 - Piazzale Difensiva - 10052 Bardonecchia (TO) - Tel. 0039 0122.90.90.11 - email: traforodelfrejus@sitaf.it
Società per Azioni - Capitale Sociale € 65.016.000,00 i.v. - R.E.A. TO 313530 - Registro Imprese Torino, C.F. e P.IVA n°: 00513170019



Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus

**Bardonecchia e l'utilizzo della corsia di sorpasso al flusso
veicolare diretto verso Torino;**

- **Chiusura della corsia di marcia in direzione Torino dalla pk
21+600, con scambio di carreggiata nel varco di spartitraffico
esistente alla p.k. 21+250;**
- **Rientro nella carreggiata in direzione Torino nel varco di
spartitraffico esistente alla p.k. 19+130;**

Prescrizioni particolari

Data la natura e durata del cantiere si prevede:

- l'apposizione del cartello indicante lavori in corso a 3 Km dall'inizio delle lavorazioni.
- Limitazione della velocità all'interno del doppio senso a 60 km/h.
- Posizionamento di delineatori flessibili in corrispondenza della linea di mezzzeria, realizzando due corsie di larghezza pari a m. 3,75 nel doppio senso di circolazione.

Presidi e Guardianie

Data la natura del cantiere, la guardiania sarà, inoltre, assicurata dalla presenza costante di:

- N. 1 guardiano a disposizione presso la testata al p.k. 18+700 in direzione Bardonecchia
- N.1 guardiano a disposizione presso la testata al p.k. 21+600 in direzione Torino

Che avranno il compito di:

- controllo dell'efficienza della segnaletica in testata;

Direzione e Coordinamento: ASTM S.p.A.

Sede Legale e Uffici Amministrativi: Via San Giuliano, 2 – 10059 Susa (TO) – Tel. 0039 0122.62.16.21 (r.a.) – PEC: sitaf@legalmail.it
Direzione d'Esercizio A32 Torino-Bardonecchia - Via Torino 127 - 10059 Susa (TO) - Tel. 0039 0122.62.17.66 - email: a32.autofrejus@sitaf.it
Direzione d'Esercizio T4 – Piazzale Difensiva – 10052 Bardonecchia (TO) – Tel. 0039 0122.90.90.11 – email: traforodelfrejus@sitaf.it
Società per Azioni – Capitale Sociale € 65.016.000,00 i.v. – R.E.A. TO 313530 – Registro Imprese Torino, C.F. e P.IVA n°: 00513170019



Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus

- segnalare tempestivamente al PCC A32 le possibili turbative al traffico;
- Gestione delle perturbative secondo specifiche istruzioni operative;
- Effettuare il giro di controllo dell'area ogni 90 (novanta) minuti:
 - ✓ Controllando l'efficienza della segnaletica del cantiere;
 - ✓ Segnalando tempestivamente al PCC A32 le possibili turbative al traffico;
 - ✓ Ripristinando immediatamente l'eventuale segnaletica riscontrata anomala lungo l'estesa del cantiere su propria verifica o su segnalazione della Viabilità A32 e del PCC A32;
 - ✓ Gestendo le perturbative secondo specifiche istruzioni operative.

Si demandano all'impresa "SITALFA S.p.A.", con sede in Bruzolo (TO), via Lago n° 11, l'esecuzione delle lavorazioni e all'impresa "RO.S.S. - Road Safety Services Srl" con sede in Susa (TO), via San Giuliano n.2, la realizzazione delle attività di posa della relativa e pertinente segnaletica del cantiere nonché gli oneri di guardiana ed illuminazione.

I mezzi in dotazione dovranno avere idoneo dispositivo lampeggiante dotato di alta capacità visiva e adeguate dimensioni, da tenere sempre attivi, inoltre dovranno essere riconoscibili con l'apposizione di marchio/logo di impresa sulle portiere. Il personale presente e/o operante nel cantiere dovrà inderogabilmente, per tutto il tempo della permanenza in cantiere, indossare

Direzione e Coordinamento: ASTM S.p.A.

Sede Legale e Uffici Amministrativi: Via San Giuliano, 2 - 10059 Susa (TO) - Tel. 0039 0122.62.16.21 (r.a.) - PEC: sitaf@legalmail.it
Direzione d'Esercizio A32 Torino-Bardonecchia - Via Torino 127 - 10059 Susa (TO) - Tel. 0039 0122.62.17.66 - email: a32.autofrejus@sitaf.it
Direzione d'Esercizio T4 - Piazzale Difensiva - 10052 Bardonecchia (TO) - Tel. 0039 0122.90.90.11 - email: traforodelfrejus@sitaf.it
Società per Azioni - Capitale Sociale € 65.016.000,00 i.v. - R.E.A. TO 313530 - Registro Imprese Torino, C.F. e P.IVA n°: 00513170019



Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus

indumenti ad alta visibilità (D.P.I.) ed idoneo cartellino identificativo.


È indispensabile avere un'adeguata scorta di materiale segnaletico presso il cantiere, con particolare attenzione per le cascate luminose.

Prot. 9199 /2024

Susa, 17 /06/2024

DEA32/FP/vp/gc

Il Direttore d'Esercizio A32


Lorenzo BIANCO

L'Ordinanza viene trasmessa a:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Ufficio Speciale Autostrade Genova;

Polizia Stradale Compartimento e Sezione di Torino e Sottosezione di Susa; SITALFA; ROSS

Direzione e Coordinamento: ASTM S.p.A.

Sede Legale e Uffici Amministrativi: Via San Giuliano, 2 - 10059 Susa (TO) - Tel. 0039 0122.62.16.21 (r.a.) - PEC: sitaf@legalmail.it
Direzione d'Esercizio A32 Torino-Bardonecchia - Via Torino 127 - 10059 Susa (TO) - Tel. 0039 0122.62.17.66 - email: a32.autofrejus@sitaf.it
Direzione d'Esercizio T4 - Piazzale Difensiva - 10052 Bardonecchia (TO) - Tel. 0039 0122.90.90.11 - email: traforodelfrejus@sitaf.it
Società per Azioni - Capitale Sociale € 65.016.000,00 i.v. - R.E.A. TO 313530 - Registro Imprese Torino, C.F. e P.IVA n°: 00513170019